

Problemi ai motori Rolls Royce del Dreamliner: Norwegian posticipa al 2019 la Milano - Los Angeles

Problemi tecnici ai motori **Rolls Royce** dei **Boeing 787 Dreamliner** sono alla base della decisione di Norwegian di posticipare all'estate 2019 l'avvio della sua rotta Milano Malpensa - Los Angeles. La problematica tecnica è legata a uno specifico motore, il **Rolls Royce - Trent 1000 ('Package C')** di cui sono dotati in particolare i Boeing 787 Dreamliner. Sotto investigazione la durata di un compressore che ha costretto Rolls Royce a procedere ad un maggior numero di ispezioni dei motori stessi come da Prescrizione di Aeronavigabilità EASA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea). Le tempistiche e la durata di queste ispezioni obbligatorie sfortunatamente costringono Norwegian a lasciare a terra alcuni aeromobili e ciò non permette alla compagnia di operare la rotta Milano Malpensa -Los Angeles nell'estate 2018, come programmato.

"Siamo profondamente delusi da Rolls Royce e Boeing perché sia noi sia i nostri passeggeri ci aspettiamo che i nuovi aerei siano operativi come previsto - ha dichiarato Norwegian. - Sebbene le problematiche tecniche e le loro cause non siano direttamente riconducibili a Norwegian, la compagnia si scusa sinceramente con i passeggeri per i disagi causati".

Sono circa **380 gli aerei in servizio** dotati di questo motore e per i quali è previsto probabilmente un periodo di riposo in attesa di effettuare le ispezioni necessarie.

Warren East, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è quello di supportare i nostri i clienti e fare tutto il possibile per minimizzare l'impatto sulle loro operazioni. Ci scusiamo sinceramente per il disagio che che questo causerà ai nostri clienti e stiamo lavorando a stretto contatto con Boeing e le compagnie aeree coinvolte per minimizzare le conseguenze. Con il nostro team di esperti ed ingegneri stiamo cercando di ritornare pienamente operativi il più presto possibile".